100 (0)	$Y_0Cr_0Cb_0$	Y_1	$Y_2Cr_1Cb_1$	Y_3	$Y_4Cr_2Cb_2$	Y_5	...	$Y_{x-1}Cr_{(x-1)/2}Cb_{(x-1)/2}$	Y_x
100 (1)	$Y_0Cr_0Cb_0$	Y_1	$Y_2Cr_1Cb_1$	Y_3	$Y_4Cr_2Cb_2$	Y_5	...	$Y_{x-1}Cr_{(x-1)/2}Cb_{(x-1)/2}$	Y_x
100 (2)	$Y_0Cr_0Cb_0$	Y_1	$Y_2Cr_1Cb_1$	Y_3	$Y_4Cr_2Cb_2$	Y_5	...	$Y_{x-1}Cr_{(x-1)/2}Cb_{(x-1)/2}$	Y_x
100 (3)	$Y_0Cr_0Cb_0$	Y_1	$Y_2Cr_1Cb_1$	Y_3	$Y_4Cr_2Cb_2$	Y_5	...	$Y_{x-1}Cr_{(x-1)/2}Cb_{(x-1)/2}$	Y_x
100 (N)	$Y_0Cr_0Cb_0$	Y_1	$Y_2Cr_1Cb_1$	Y_3	$Y_4Cr_2Cb_2$	Y_5	...	$Y_{x-1}Cr_{(x-1)/2}Cb_{(x-1)/2}$	Y_x

FIGURE 2

48Y(0)	Y_0, Y_1, Y_2.........................Y_{15}
48Y(1)	Y_{16}, Y_{17}, Y_{18}....................Y_{31}
. .	
48Y(i)	$Y_{16i}, Y_{16i+1}, Y_{16i+2}$....................$Y_{16i+15}$
. .	

48Y

48C(0)	$Cr_0 Cb_0, Cr_1 Cb_1$,..................$Cr_7 Cb_7$
48C(1)	$Cr_8 Cb_8, Cr_9 Cb_9$,..................$Cr_{15} Cb_{15}$
. .	
48C(i)	$Cr_{8i} Cb_{8i}, Cr_{8i+1} Cb_{8i+1}$,..........$Cr_{8i+7} Cb_{8i+7}$
. .	

48C

FIGURE

3A

FIGURE 10